

1. 청명고등학교 석면해체.제거 작업장 비산 및 농도 측정결과 표(2023.01.20.)

\* 사업장 주변의 석면배출허용기준 및 작업장 석면농도기준 0.01개/cc

시료구분	시료번호	측정 지점	측정 장비 (종류/수량)	유량 (l/분)	시작시간	완료시간	측정 결과 (f/cc)	초과여부
비산측정	AB-01	부지경계선1	LX-40A(1)	10.40	9:26	13:26	0.002	기준치미만
	AB-02	부지경계선2	LX-40A(1)	10.41	9:29	13:29	0.002	기준치미만
	AB-03	부지경계선3	LX-40A(1)	10.41	9:33	13:33	0.002	기준치미만
	AB-04	부지경계선4	LX-40A(1)	10.39	9:37	13:37	0.003	기준치미만
	AB-05	위생설비 1앞(5층 2구역)	LX-40A(1)	10.67	10:08	10:48	0.003	기준치미만
	AB-06	음압기 배출구1뒤 (5층 2구역)	KMS-5100(1)	10.72	9:51	10:31	0.002	기준치미만
	AB-07	음압기 배출구2뒤 (5층 2구역)	KMS-5100(1)	10.70	9:49	10:29	0.002	기준치미만
	AB-08	음압기 배출구3뒤 (5층 2구역)	KMS-5100(1)	10.75	9:54	10:34	0.002	기준치미만
	AB-09	음압기 배출구4뒤 (5층 2구역)	KMS-5100(1)	10.73	9:57	10:37	0.002	기준치미만
	AB-10	음압기 배출구5뒤 (5층 2구역)	KMS-5100(1)	10.66	10:00	10:40	0.002	기준치미만
	AB-11	음압기 배출구6뒤(5층 2구역)	SARA-51(1)	10.71	10:03	10:43	0.002	기준치미만
	AB-12	작업장 주변 실내(체육관)	LX-40A(1)	10.71	9:41	11:41	0.002	기준치미만
	AB-13	폐기물반출구(5층 2구역)	SARA-51(1)	10.67	14:00	14:40	0.003	기준치미만
	AB-14	폐기물임시보관소1-1 (옥상)	KMS-5100(1)	10.69	13:38	14:18	0.002	기준치미만
	AB-15	폐기물임시보관소1-2 (옥상)	KMS-5100(1)	10.71	13:39	14:19	0.002	기준치미만
	AB-16	폐기물임시보관소2-1 (5층 3-4반)	KMS-5100(1)	10.67	13:50	14:30	0.002	기준치미만
	AB-17	폐기물임시보관소2-2 (5층 3-4반)	KMS-5100(1)	10.68	13:51	14:31	0.002	기준치미만
	AB-18	공시료	-	-	-	-	-	-
농도측정	AF-01	5층 교실 3-5반-1	KMS-5100(1)	10.49	14:50	16:30	0.006	기준치미만
	AF-02	5층 교실 3-5반-2	KMS-5100(1)	10.52	14:51	16:31	0.007	기준치미만
	AF-03	5층 교실 3-6반-1	KMS-5100(1)	10.47	14:53	16:33	0.006	기준치미만
	AF-04	5층 교실 3-6반-2	KMS-5100(1)	10.62	14:55	16:35	0.006	기준치미만
	AF-05	5층 교실 3-7반-1	KMS-5100(1)	10.57	14:57	16:37	0.006	기준치미만
	AF-06	5층 교실 3-7반-2	KMS-5100(1)	10.55	14:59	16:39	0.006	기준치미만
	AF-07	5층 교실 3-8반-1	KMS-5100(1)	10.58	15:01	16:41	0.005	기준치미만
	AF-08	5층 교실 3-8반-2	KMS-5100(1)	10.59	15:03	16:43	0.006	기준치미만
	AF-09	5층 복도-1	KMS-5100(1)	10.46	15:05	16:45	0.006	기준치미만
	AF-10	5층 복도-2	KMS-5100(1)	10.58	15:07	16:47	0.006	기준치미만
	AF-11	5층 복도-3	LX-40A(1)	10.57	15:09	16:49	0.005	기준치미만
	AF-12	공시료	-	-	-	-	-	-