

1. 청명고등학교 석면해체.제거 작업장 비산 및 농도 측정결과 표(2023.01.26.)

* 사업장 주변의 석면배출허용기준 및 작업장 석면농도기준 0.01개/cc

시료구분	시료번호	측정 지점	측정 장비 (종류/수량)	유량 (l/분)	시작시간	완료시간	측정 결과 (f/cc)	초과여부
비산측정	AB-01	부지경계선1	LX-40A(1)	10.40	10:24	14:24	0.002	기준치미만
	AB-02	부지경계선2	LX-40A(1)	10.36	10:28	14:28	0.002	기준치미만
	AB-03	부지경계선3	LX-40A(1)	10.38	10:36	14:36	0.001	기준치미만
	AB-04	부지경계선4	LX-40A(1)	10.38	10:40	14:40	0.002	기준치미만
	AB-05	위생설비 1앞(4층 1구역)	KMS-5100(1)	10.73	8:50	9:30	0.003	기준치미만
	AB-06	위생설비 2앞(4층 2구역)	LX-40A(1)	10.36	13:14	13:54	0.004	기준치미만
	AB-07	음압기 배출구1뒤 (4층 1구역)	KMS-5100(1)	10.76	10:45	11:25	0.002	기준치미만
	AB-08	음압기 배출구2뒤 (4층 1구역)	KMS-5100(1)	10.71	10:50	11:30	0.002	기준치미만
	AB-09	음압기 배출구3뒤 (4층 1구역)	LX-40A(1)	10.75	10:54	11:34	0.002	기준치미만
	AB-10	음압기 배출구4뒤 (4층 1구역)	LX-40A(1)	10.69	10:58	11:38	0.002	기준치미만
	AB-11	음압기 배출구5뒤 (4층 1구역)	LX-40A(1)	10.65	11:01	11:41	0.001	기준치미만
	AB-12	음압기 배출구6뒤 (4층 1구역)	KMS-5100(1)	10.71	11:05	11:45	0.002	기준치미만
	AB-13	음압기 배출구7뒤 (4층 1구역)	KMS-5100(1)	10.68	11:09	11:49	0.002	기준치미만
	AB-14	음압기 배출구8뒤 (4층 1구역)	KMS-5100(1)	10.73	11:13	11:53	0.002	기준치미만
	AB-15	음압기 배출구9뒤 (4층 2구역)	LX-40A(1)	10.42	13:00	13:40	0.002	기준치미만
	AB-16	음압기 배출구10뒤 (4층2구역)	KMS-5100(1)	10.72	13:04	13:44	0.002	기준치미만
	AB-17	음압기 배출구11뒤 (4층2구역)	KMS-5100(1)	10.39	13:08	13:48	0.002	기준치미만
	AB-18	음압기 배출구12뒤 (4층2구역)	KMS-5100(1)	10.38	13:19	13:59	0.002	기준치미만
	AB-19	음압기 배출구13뒤 (4층2구역)	KMS-5100(1)	10.36	13:22	14:02	0.002	기준치미만
	AB-20	음압기 배출구14뒤 (4층2구역)	KMS-5100(1)	10.44	13:25	14:05	0.001	기준치미만
	AB-21	폐기물반출구(4층 1구역)	KMS-5100(1)	10.73	8:55	9:35	0.003	기준치미만
	AB-22	작업장 주변 실내(행정실)	KMS-5100(1)	10.12	12:35	14:35	0.004	기준치미만
	AB-23	폐기물임시보관소1-1 (옥상)	LX-40A(1)	10.23	13:51	14:31	0.002	기준치미만
	AB-24	폐기물임시보관소1-2 (옥상)	LX-40A(1)	10.45	13:54	14:34	0.001	기준치미만
	AB-25	폐기물임시보관소2-1 (5층 3-4반)	LX-40A(1)	10.64	13:42	14:22	0.002	기준치미만
	AB-26	폐기물임시보관소2-2 (5층3-4반)	LX-40A(1)	10.42	13:46	14:26	0.002	기준치미만
	AB-27	폐기물임시보관소3-1 (4층 3-12반)	KMS-5100(1)	10.68	14:13	14:53	0.002	기준치미만
	AB-28	폐기물임시보관소3-2 (4층 3-12반)	KMS-5100(1)	10.37	14:12	14:52	0.002	기준치미만
	AB-29	공시료	-	-	-	-	-	-

시료구분	시료번호	측정 지점	측정 장비 (종류/수량)	유량 (ℓ/분)	시작시간	완료시간	측정 결과 (f/cc)	초과여부
농도측정	AF-01	4층 생활안전부-1	KMS-5100(1)	10.51	9:32	11:12	0.006	기준치미만
	AF-02	4층 생활안전부-2	KMS-5100(1)	10.59	9:34	11:14	0.006	기준치미만
	AF-03	4층 3-11반-1	KMS-5100(1)	10.58	9:36	11:16	0.006	기준치미만
	AF-04	4층 3-11반-2	KMS-5100(1)	10.63	9:38	11:18	0.006	기준치미만
	AF-05	4층 3-10반	KMS-5100(1)	10.61	9:40	11:20	0.006	기준치미만
	AF-06	4층 3-9반-1	KMS-5100(1)	10.58	9:42	11:22	0.007	기준치미만
	AF-07	4층 3-9반-2	KMS-5100(1)	10.61	9:44	11:24	0.006	기준치미만
	AF-08	4층 다목적수업실-1	KMS-5100(1)	10.60	9:45	11:25	0.006	기준치미만
	AF-09	4층 다목적수업실-2	KMS-5100(1)	10.55	9:46	11:26	0.005	기준치미만
	AF-10	4층 다목적수업실-3	KMS-5100(1)	10.60	9:48	11:28	0.006	기준치미만
	AF-11	4층 학생회의실-1	LX-40A(1)	10.53	9:49	11:29	0.005	기준치미만
	AF-12	4층 학생회의실-2	LX-40A(1)	10.57	9:50	11:30	0.006	기준치미만
	AF-13	4층 복도-1	LX-40A(1)	10.63	9:52	11:32	0.007	기준치미만
	AF-14	4층 복도-2	LX-40A(1)	10.60	9:53	11:33	0.007	기준치미만
	AF-15	공시료	-	-	-	-	-	-